

REHABILITERING Prioriterte tiltak rød og gul

AvviksID	System	Tiltak	Kostnad ihht. rapport	Anmerkinger	Ny kostnadskalkyle
34469530		31 Sanitært avvik på legionellakontroll	kr 50 000,00		x
34468390		46 Gammel batteribank	kr 5 000,00	utgår (ansvar bruker)	
34468402		628 Sceneheis, underpkt risiko	kr 30 000,00		
34468367		21 Grunn og fundament, Kryp Kjeller	kr 100 000,00		x
34468377		32 Vannbåren Varme	kr 2 000 000,00		x
34468381		36 Luftbehandling	kr 8 550 000,00		x
34469388		234 Vinduer, dører, Porter	kr 235 000,00	ihht. brannnotat	x
34469389		44 Belysning i vestibyle og cafeteria	kr 20 000,00		
34471104		369 Luftbehandling, Flygellager	kr 150 000,00		
34471116		31 Sanitær pumpekum	kr 50 000,00		x
34471124		24 Innervegger	kr 15 000,00		x
34471578		43 Strømforsyning	kr 400 000,00		x
34469390		411 ubeskyttede kabler i vestibyle	kr 30 000,00		x
		Kjøling		Krav fra bruker/eksisterende anlegg	x
		Sprinkler		Supplering pga. krav brannnotat	x
34468397		56 SD-anlegg	kr 1 500 000,00		
34469434		265 Gesimser, takrenner og nedløp	kr 25 000,00		
34468372		26 Yttertak, lekkasjer	kr 20 000,00		
34468388		44 Belysning, LED	kr 350 000,00	utgår (ansvar bruker)	
34469532		23 Yttervegger	kr 130 000,00		
34468371		255 Gulvoverlater	kr 1 000 000,00	utgår (ikke nødvendig)	
34469575		1 Byggetsareal	kr 1 200 000,00		
34469512		244 Innvendige dører, liten sal	kr 70 000,00		
		Luftporter hovedinngang, inngang			
34469576		45 bibliotek vestibyle	kr 100 000,00	10.000 kr lagt inn	x
34469387		56 Dørautomatikk hovedinngang	kr -	utgår (ansvar bruker)	
34469386		57 Nivåmåler kloakk	kr -	Pris inkludert i 34469530	x
34472369		64 Sceneteknisk lyd, Avvik FOH	kr 200 000,00		x
		Nytt teknsik rom på tak			x
		Justeringer ihht. brannrapport			x
		Nytt rom under trapp			x